Oggetto dell'intervento

La Fontana

- Realizzata nel 1630
- Attribuita al Bernini che ne curò la risistemazione nella posizione attuale nel 1660
- Attualmente in uno stato di degrado molto avanzato

La situazione della Fontana

- Interventi effettuati in anni recenti: si ha notizia documentata di quanto fatto nel
    - 1992 : sostanzialmente una semplice pulizia e l'inserimento dei paracarri precedentemente rimossi - ne è testimonianza una targa infissa sul pavimento
    - 2000: risistemazione della Piazza della Libertà con rifacimento della pavimentazione che ha assorbito la pedana di base della fontana
- Interventi effettuati nell'ultimo secolo che trovano riscontro nella documentazione grafica (cartoline postali)
    - Inserimento copertura su vaso superiore (lanterna, coperchio e distributore interno)
    - Eliminazione paracarri e successivo ripristino
- Altri interventi effettuati precedentemente - sulla base della incisione del Falda - anno 1660:
    - Inserimento ferri di sopportazione brocche per attingimento acqua
    - Sostituzione catino superiore e stelo centrale (Arch. Ferdinando Fuga)

torna indietro